

まかせて安心フ口の店！！

ストーブ分解整備料金一覧

- 安心**
- 1 部品交換が必要な場合は前もってご連絡いたします！
 - 2 もちろん、分解整備品の引取り・取外し・取付は無料です！

煙突式タイプ



18,800円税別価格

(煙突式イメージ)

煙突式+床暖タイプ



21,800円税別価格

床暖

FF式タイプ



23,800円税別価格

(FF式イメージ)

FF式+床暖タイプ



26,800円税別価格

床暖

角型・丸型タイプ



17,800円税別価格

(角型・丸型イメージ)

温風式タイプ



22,800円税別価格

(温風式イメージ)

こんな症状出ていませんか？

- 不完全燃焼を起こし赤い炎が出る。
- ガラスにすすがつきやすくなった。
- ストーブの火が大きくなる。
- ストーブから変な音がる。

ここまでキレイに致します！！

当社では、サンドブラストを使用してカーボンだらけのカマ底もここまでキレイに致します！



当社では、特殊パットを使用して白く焼きついたガラスも丁寧に出来る限り研磨させて頂きます！



この様に、ホコリの詰まったファンでは正常に燃焼出来ません。定期的な分解整備をおススメ致します！



LPガス・灯油・ストーブ・ボイラー専門店
どうぞお気軽にご相談ください。

751-5231



(株)栄町油機

札幌市東区北43条東15丁目

灯油

LPガス

ストーブ

ボイラー

ヒーティング

水回り

タンクの事ならお任せ下さい

定期的な洗浄がタンクを長持ちさせます！！

タンク洗浄 **5,500円** 税込価格



↑この車でお伺い致します。

当社のタンク洗浄・修理では下請けを使用しておりません。
不審な訪問があった場合は必ず車をご確認下さい！

ストレーナー

カップ

フィルター

ゲージ



タンク洗浄時の同時交換をおススメ致します。

《好評タンク交換コミコミセット》

- 灯油タンク本体
- タンク専用石セット
- 灯油タンク出張組立設置作業
- 既存灯油タンク解体・処分
- 灯油洗浄入替作業
- 銅管取替(ストレーナーから地上まで)

すべてコミコミの価格で

64,800円 税込価格

長足タンクは 89,800円コミコミ

Y脚タイプ G-Y型
HT-G-S(Y) 3wayストレーナー仕様
容積 496ℓ 446ℓ
高さ調整150mm可能



《ホクエイ》
カラー：アイボリー
税込定価：74,412円

☆カラータンク・足長タンク・薄型タンクも取扱いしております☆

タンク大丈夫ですか？

★ご好評につき今年もプレゼントキャンペーン実施中★

タンク洗浄で

ティッシュ5個組1個プレゼント！

タンク交換で

ティッシュ5個組2個プレゼント！



※写真はイメージです。

札幌市東区北43条東15丁目

どうぞお気軽にご相談ください。

(株)栄町油機 **751-5231**